



Quadro de Cotação - 12134/22

| Produto/Serviço | QTD | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Vencedor(es) |
|--|-----|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | Proponente_18112 | | Proponente_27809 | | Proponente_28289 | | |
| 099.166.282 BOMBA SUBMERSA, MODELO MS HP 1,5 CV, MOI | 1 | 7.900,00 | 7.900,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 18112 7.900,00 |
| Valor Total da Cotação: | | | | | | | | 7.900,00 |

Relação de Proponentes Participantes

18112 14.428.289/0001-59 HIDROPOCOS - HAIKO VINICIUS GRIEBELER - ME
27809 07.399.166/0001-71 GOMES E PACHECO LTDA
28289 25.973.790/0001-12 CARLOS A. S. BARROS - MANUTENCAO

Relação de Proponentes Vencedor(es)

18112 7.900,00

Aprovado por:

Digitador (a)
JATINIEL DANTAS





H POÇOS ARTESIANOS LTDA.

CNPJ: 14.428.289/0001-59

AV. VEREADOR NILO TORRES 2321-W

JARDIM SANTA LÚCIA – TANGARA DA SERRA - MT

TEL.: 3326-7565 / 99987-3696 / 99987-1810

CREA/MT N.:41.979 / CADASTRO TÉCNICO SEMA/MT N.: 5.376

Geólogo responsável: Gersi Antonio Fabro / CREA N.: 140156682-0 / SEMA N.: 345

Após análise técnica realizada, sobre as causas que levaram a queimar a Bomba de água do Poço Artesiano recém instalada no CME Ernesto Che Guevara, podemos constatar que devido à pouca vazão de água existente no Poço e levando em consideração que a Bomba instalada, superaquece quando fica funcionando sem água, pode se constatar que a água do poço acabou e a Bomba permaneceu ligada, vindo aquecer até entrar em curto e parar de funcionar. Por esta razão não tem cobertura de garantia.

14.428.289/0001-59

H POÇOS ARTESIANOS LTDA

Av. Vereador Nilo Torres, nº 2321-W

Jardim Santa Lúcia

[CEP 78304-054 - Tangará da Serra-MT]

H POÇOS ARTESIANOS